

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

25.09.2025

№ 90

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка провозглашена Советская власть в поселке Медведок», расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, п. Медведок, ул. Затонская, д. 5

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка провозглашена Советская власть в поселке Медведок», расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, п. Медведок, ул. Затонская, д. 5, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка провозглашена Советская власть в поселке Медведок», расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, п. Медведок, ул. Затонская, д. 5, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от *25.09.2025* № *90*

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка
провозглашена Советская власть в поселке Медведок», расположенного по адресу: Кировская область,
Нолинский район, п. Медведок, ул. Затонская, д. 5**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором на собрании граждан поселка провозглашена Советская власть в поселке Медведок» располагается по красной линии застройки улицы Затонской, вблизи перекрестка с улицей Медведской в поселке Медведок Нолинского района Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Прямоугольный в плане одноэтажный объект	 <p data-bbox="1498 1177 1906 1241">Фото 1. Вид с северо-востока. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства – бревенчатые;</p> <p>цоколь – из глиняного кирпича;</p> <p>перекрытия – деревянные, на деревянных опорных балках;</p> <p>крыша – скатная, чердачная,</p> <p>покрытие кровли – листовое кровельное железо</p>	 <p>С</p> <p>0 5 м</p> <p>Условные обозначения:</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства</p> <p>проекции деревянных опорных балок перекрытия</p> <p>План первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: цоколь – известковая обмазка; стены первого этажа – обшивка профилированной доской	 <p data-bbox="1559 1294 1850 1361">Фото 2. Вид с запада. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1		Карниз типа 1: подшивной карниз из профилированной доски	 <p data-bbox="1547 1062 1861 1129" style="text-align: center;">Фото 3. Карниз типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		<p>Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем, обрамленный наличником с сандриком и фигурным подзором.</p> <p>Ступенчатый сандрик поддерживают фигурные консоли.</p> <p>Вокруг оконного проема – пояс из орнамента в виде шляпок гвоздиков с пирамидальной огранкой.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	 <p>Фото 4. Оконный проем типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Лопатка типа 1: лопатка, украшенная тремя филенками, обрамляющая углы здания	 <p data-bbox="1541 1295 1868 1362">Фото 5. Лопатка типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем	Лопатка типа 2: плоская лопатка	 <p data-bbox="1541 1305 1872 1375">Фото 6. Лопатка типа 2. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Лопатка типа 3: плоская лопатка с орнаментом в верхней части	 <p data-bbox="1543 1337 1868 1406">Фото 7. Лопатка типа 3. Фото 1992 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Восточный фасад		
4.2.1		Четыре оконных проема типа 1	
4.2.2		Две лопатки типа 1	
4.2.3		Одна лопатка типа 2	

Фото 8. Западный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4		Карниз типа 1	 <p>The photograph shows the western facade of a two-story wooden house. A red dashed line with an arrow points to the roofline, labeled '4.2.4'. A yellow dashed line with an arrow points to the brick base of the house, labeled '4.2.5'. The house has several windows and a chimney.</p>
4.2.5.		Кирпичный цоколь	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1		Три оконных проема типа 1	
4.3.2		Две лопатки типа 1	

Фото 10. Южный фасад.
Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Карниз типа 1	
4.3.4		Кирпичный цоколь	
4.3.5		Одно полукруглое слуховое окно	

Фото 11. Южный фасад. Фото 1992 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1		Четыре оконных проема типа 1	
4.4.2		Две лопатки типа 1	
4.4.3		Одна лопатка типа 2	

Фото 12. Западный фасад. Фото 2017 г.






№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4		Карниз типа 1	 <p data-bbox="1659 491 1771 549">4.4.4</p> <p data-bbox="1682 1066 1794 1123">4.4.5</p>
4.4.5		Кирпичный цоколь	


Фото 13. Западный фасад. Фото 2017 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северный фасад		
4.5.1		Четыре оконных проема типа 1	 <p data-bbox="1429 1198 1966 1230">Фото 14. Северный фасад. Фото 1992 г.</p>
4.5.2		Один прямоугольный дверной проем. Заполнение дверного проема	
4.5.3		Две лопатки типа 1	
4.5.4		Две лопатки типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5		Карниз типа 1	 <p data-bbox="1429 1121 1966 1157">Фото 15. Северный фасад. Фото 1992 г.</p>
4.5.6		Кирпичный цоколь	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1		Тянутые профилированные карнизы	 <p data-bbox="1496 1086 1794 1118">Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1496 1134 1877 1214">  капитальные стены первоначального периода строительства <li data-bbox="1496 1230 1957 1262">  проекции штукатурных карнизов <li data-bbox="1496 1278 1935 1342">  проекции деревянных опорных балок перекрытия <p data-bbox="1599 1362 1800 1394">План карнизов</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1384 1145 2018 1214">Фото 16. Тянутые профилированные карнизы. Фото 2017 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1384 1305 2018 1374">Фото 17. Тянутые профилированные карнизы. Фото 2017 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1384 1177 2018 1249">Фото 18. Тянутые профилированные карнизы. Фото 2017 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Тип заполнений дверных проемов внутренних помещений	 <p data-bbox="1323 1201 2085 1273">Фото 19. Тип заполнений дверных проемов внутренних помещений. Фото 2017 г.</p>

* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Схема фотофиксации предмета охраны

