



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 2971

от «22» декабря 2025 г.

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

15.12.2025

№ 125

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором проходил первый волостной съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую власть в Цекеевской волости», расположенного по адресу: Кировская область, Кикнурский район, с. Цекеево, ул. Просвещения, д. 18

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором проходил первый волостной съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую власть в Цекеевской волости», расположенного по адресу: Кировская область, Кикнурский район, с. Цекеево, ул. Просвещения, д. 18,

управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором проходил первый волостной съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую власть в Цекеевской волости», расположенного по адресу: Кировская область, Кикнурский район, с. Цекеево, ул. Просвещения, д. 18, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев



Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 15.12.2025 № 125


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором проходил первый волостной съезд
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую власть в Цекеевской
волости», расположенного по адресу: Кировская область, Кикнурский район, с. Цекеево, ул. Просвещения,
д. 18**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором проходил первый волостной съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую власть в Цекеевской волости» располагается на главной площади села Цекеево, образованной перекрестком улицы Советской и улицы Просвещения, в селе Цекеево Кикнурского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный, однообъемный, сложной в плане формы объект	 Фото 1. Вид с юго-запада. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первоначального периода строительства – из глиняного кирпича; перекрытия деревянные балочные; крыша скатная, чердачная по деревянным стропилам; покрытие кровли: кровельным железом, с металлическим просечным подзором	 0 5 м Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства - поздние закладки - поздние перерубленные проёмы План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 5 м Условные обозначения:  - капитальные стены первоначального периода строительства  - поздние закладки  - поздние перерубленные проёмы План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – в технике открытого кирпича с побелкой обрамлений оконных проемов	 Фото 2. Вид с юго-востока. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1		Уступ цоколя: ступенчатый уступ цоколя	 Фото 3. Уступ цоколя. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Подоконный карниз: простой подоконный карниз первого и второго этажей, выполненный выступом кирпича	 Фото 4. Подоконный карниз. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Межэтажный карниз: многоступенчатый карниз, разделяющий первый и второй этажи, выполненный выступом кирпича	 Фото 5. Межэтажный карниз. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Венчающий карниз: карниз, состоящий из простого выступа кирпича, поддерживаемого фигурными ступенчатыми консолями, закрепленными простым выступом	 Фото 6. Венчающий карниз. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Пилястра типа 1: пилястра, опирающаяся на уступ цоколя и раскреповывающая подоконные карнизы первого и второго этажей, межэтажный и венчающий карнизы. Пилястра выполнена выступом кирпича	 Фото 7. Пилястра типа 1. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Оконный проем типа 1: лучковый оконный проем первого и второго этажей, обрамленный штукатурным профилированным наличником. Проем поставлен на подоконный карниз и дополнен подоконной рамкой с прямоугольной ступенчатой подоконной ширинкой	 Фото 8. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7		Оконный проем типа 2: лучковый оконный проем первого и второго этажей, обрамленный простой рамкой, выполненной выступом кирпича. Проем поставлен на подоконный карниз и дополнен подоконной рамкой с прямоугольной ступенчатой подоконной ширинкой	 Фото 9. Оконный проем типа 2. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8		Оконный проем типа 3: лучковый оконный проем второго этажа, обрамленный простой рамкой, выполненной выступом кирпича. Проем поставлен на подоконный карниз и дополнен подоконной рамкой	 Фото 10. Оконный проем типа 3. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9		Оконный проем типа 4: лучковый оконный проем первого этажа, обрамленный простой рамкой, выполненной выступом кирпича и дополненный подоконным карнизом и подоконной рамкой. Проем приподнят над подоконным карнизом	 Фото 11. Оконный проем типа 4. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10		Оконный проем типа 5: узкий лучковый оконный проем первого и второго этажей, обрамленный штукатурным профилированным наличником. Проем поставлен на подоконный карниз и дополнен подоконной рамкой с прямоугольной ступенчатой подоконной ширинкой	 Фото 12. Оконный проем типа 5. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11		Оконный проем типа 6: узкий лучковый оконный проем первого и второго этажей, обрамленный простой рамкой, выполненной выступом кирпича. Проем поставлен на подоконный карниз и дополнен подоконной рамкой	 Фото 13. Оконный проем типа 6. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12		Оконный проем типа 7: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный простой рамкой, выполненной выступом кирпича. Проем поставлен на подоконный карниз и дополнен подоконной рамкой с прямоугольной ступенчатой подоконной ширинкой	 Фото 14. Оконный проем типа 7. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13		Дверной проем типа 1: лучковый дверной проем первого этажа с деревянным двустворчатым филенчатым заполнением	 Фото 15. Дверной проем типа 1. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14		Дверной проем типа 2: лучковый дверной проем второго этажа	 Фото 16. Дверной проем типа 2. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Южный фасад	
4.2.1		Двенадцать оконных проемов типа 1	 Фото 17. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.2.2		Четыре оконных проема типа 5	
4.2.3		Один дверной проем типа 1	
4.2.4		Один дверной проем типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5		Уступ цоколя	 Фото 18. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.2.6		Подоконный карниз	
4.2.7		Межэтажный карниз	
4.2.8		Венчающий карниз	
4.2.9		Простой карниз, выполненный выступом кирпича	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10		Ризалит южного фасада	 Фото 19. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.2.11		Фронтон-закомара ризалита южного фасада, обрамленный тянутым профилированным карнизом, поставленным на ступенчатые постаменты	
4.2.12		Фигурный аттиковый столбик	
4.2.13		Четыре пилястры типа 1, обрамляющие фасад	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Западный фасад		
4.3.1		Восемь оконных проемов типа 1	
4.3.2		Аттик сложной формы, обрамленный ступенчатым карнизом, выполненным выступом кирпича	
4.3.3		Круглый оконный проем аттика, обрамленный простой рамкой	
4.3.4		Два сдвоенных квадратных продуха	

Фото 20. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5		Ложный прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный простой рамкой, выполненной выступом кирпича. Проем поставлен на подоконный карниз	 Фото 21. Западный фасад. Фото 2022 г.
4.3.6		Прямоугольный проем первого этажа	
4.3.7		Один сдвоенный квадратный продух	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8		Уступ цоколя	 4.3.9 4.3.8 4.3.10 4.3.11
4.3.9		Подоконный карниз	
4.3.10		Межэтажный карниз	
4.3.11		Венчающий карниз	

Фото 22. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 23. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12		Четыре пилястры типа 1, обрамляющие фасад	 Фото 24. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 4.3.12 Фото 25. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 26. Западный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Северный фасад	
4.4.1		Десять оконных проемов типа 2	
4.4.2		Сдвоенный квадратный продох	

Фото 27. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3		Два оконных проема типа 6	
4.4.4		Один оконный проем типа 3	
4.4.5		Один оконный проем типа 4	
4.4.6		Один арочный оконный проем фронтона	

Фото 28. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7		Один оконный проем первого этажа типа 7	 4.4.1 4.4.8 4.4.7. 4.4.9
4.4.8		Один ложный оконный проем первого этажа типа 7	
4.4.9		Сдвоенный квадратный продух	

Фото 29. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10		Уступ цоколя	
4.4.11		Подоконный карниз	
4.4.12		Межэтажный карниз	
4.4.13		Венчающий карниз	

Фото 30. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14		Фронтон, обрамленный кирпичным ступенчатым карнизом	 Фото 31. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 The photograph shows a two-story red brick building with arched windows. Annotations include: 4.4.13 (orange box) pointing to the roofline; 4.4.12 (yellow box) pointing to the upper right corner of the facade; 4.4.11 (blue box) pointing to a tree in the foreground; and 4.4.10 (orange box) pointing to a wooden structure in the foreground. Dashed lines outline various architectural features and the foreground elements. Фото 32. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15		Четыре пилястры типа 1, обрамляющие фасад	 Фото 33. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 34. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 4.4.15 Фото 35. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Восточный фасад	
4.5.1		Один оконный проем типа 1	
4.5.2		Один оконный проем типа 2	


Фото 36. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3		Уступ цоколя	
4.5.4		Подоконный карниз	
4.5.5		Межэтажный карниз	
4.5.6		Венчающий карниз	

Фото 37. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 The photograph shows the western facade of a three-story brick building. Annotations are as follows: 4.5.5: Points to the roofline on the left side. 4.5.6: Points to the corner of the second floor. 4.5.3: Points to the base of the building, near the ground level. 4.5.4: Points to the right side of the building, near the ground level. Dashed lines outline the building's footprint and specific architectural features. Фото 38. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 39. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7		Лучковый проем	 Фото 40. Восточный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8		Три пилястры типа 1, обрамляющие фасад	 Фото 41. Восточный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 42. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1		Заполнение дверного проема типа 1: деревянное, двухстворчатое, филенчатое. Проем обрамлен профилированным наличником	 Фото 43. Внутренние помещения. Первый этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Заполнение дверного проема типа 2: деревянное, одностворчатое, филенчатое, с фрамугой	 Фото 44. Внутренние помещения. Второй этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Заполнение дверного проема типа 3: деревянное, двухстворчатое, филенчатое. Проем обрамлен профилированным наличником	 Фото 45. Внутренние помещения. Первый этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема расположения типов проемов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема расположения типов проемов на плане второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4		Тянутый профилированный карниз	 Фото 46. Внутренние помещения. Первый этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5		Тянутый профилированный карниз	 Фото 47. Внутренние помещения. Первый этаж. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6		Тянутый профилированный карниз	 Фото 48. Внутренние помещения. Второй этаж. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7		Тянутый профилированный карниз	 Фото 49. Внутренние помещения. Второй этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8		Тянутый профилированный карниз	 Фото 50. Внутренние помещения. Второй этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.9		Тянутый профилированный карниз	 Фото 51. Внутренние помещения. Второй этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 52. Внутренние помещения. Второй этаж. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема расположения тянутых профилированных карнизов на плане первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема расположения тянутых профилированных карнизов на плане второго этажа

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 Первый этаж The diagram is a floor plan of the first floor of a building. It shows a central corridor and several rooms. Various camera locations are indicated by numbers (1 through 47) and their fields of view are shown by arrows. The plan includes a staircase and a large open area on the right. A north arrow points towards the top right, labeled 'С'. The text 'Первый этаж' (First floor) is written on the right side of the plan. Camera locations and fields of view: 1: Bottom left corner. 2: Bottom right corner. 3: Top left room. 4: Bottom left room. 7: Bottom left room. 8: Left side of the building. 9: Top left room. 11: Top center room. 14: Right side of the building. 15: Bottom center room. 17, 18, 19: Bottom center room. 20, 22, 24: Left side of the building. 21, 23, 25: Top left room. 26: Bottom left room. 27, 30, 33: Top left room. 28, 31, 34, 38, 42: Top right room. 29, 32, 35: Top right room. 36, 37, 41: Bottom right room. 39, 40: Right side of the building. 43: Central corridor. 45: Bottom center room. 46: Central corridor. 47: Right side of the building.

Номер схемы	Схема
2	 Второй этаж