



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021 № 20/01-01/2046

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Дом, в котором представители фронтового революционного
казачества Ф.Г. Подтелков, И.П. Лагутин и И.В. Кривошлыков
потребовали от контрреволюционного войскового правительства
немедленно сложить с себя власть и передать ее в руки военно-
революционного комитета», расположенного по адресу: Ростовская
область, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 7, литер Б**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28, комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом, в котором представители фронтового революционного казачества Ф.Г. Подтелков, И.П. Лагутин и И.В. Кривошлыков потребовали от контрреволюционного войскового правительства немедленно сложить с себя власть и передать ее в руки военно-революционного комитета» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 611510305020005) согласно приложению № 1.

2. Принять к сведению, что объект культурного наследия регионального значения (памятник) «Дом, в котором представители фронтового революционного казачества Ф.Г. Подтелков, И.П. Лагутин и И.В. Кривошлыков потребовали от контрреволюционного войскового правительства немедленно сложить с себя власть и передать ее в руки военно-революционного комитета» имеет:


2.1 Адрес в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 7, литер Б.

2.2. Адрес в соответствии с решением малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры в Ростовской области»: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. К. Маркса, 7.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области – начальника отдела охраны объектов культурного наследия Коробову И.В.

Председатель комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области



И.В. Грунский


Приложение
к постановлению
комитета по охране объектов
культурного наследия
Ростовской области
от 08.12.2021 № 20/01-01/2046

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Дом, в котором представители фронтового революционного казачества
Ф.Г. Подтелков, И.П. Лагутин и И.В. Кривошлыков потребовали
от контрреволюционного войскового правительства немедленно сложить с себя
власть и передать ее в руки военно-революционного комитета»,
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Дворцовая, 7, литер Б

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом, в котором представители фронтового революционного казачества Ф.Г. Подтелков, И.П. Лагутин и И.В. Кривошлыков потребовали от контрреволюционного войскового правительства немедленно сложить с себя власть и передать ее в руки военно-революционного комитета», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 7, литер Б (далее – объект культурного наследия), являются:

№ п/п	Состав предмета охраны объекта культурного наследия	Особенности объекта культурного наследия, составляющие предмет охраны
1	2	3
1.	Местоположение объекта культурного наследия в застройке квартала, на пересечении ул. Дворцовой и Дворцовой площади города Новочеркаска Ростовской области	



местоположение объекта культурного наследия

условные обозначения:




- объект культурного наследия;



вид объекта культурного наследия с северо-запада в квартале застройки ул. Дворцовой (фото 04.2021 года)


		местоположение объекта культурного наследия условные обозначения: - объект культурного наследия; вид объекта культурного наследия с северо-запада в квартале застройки ул. Дворцовой (фото 04.2021 года)
2.	Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, кирпичного двухэтажного, Т-образной конфигурации в плане с небольшим прямоугольным объемом	

тамбура входа
на дворовом юго-
восточном фасаде,
с подвалом
и многоскатной крышей
(литеры Б, б)




ситуационный план земельного участка,
источник: техническое дело МУП ЦТИ
г.Новочеркасска № 5068, 2007 г.

условные обозначения:



- объект культурного наследия;



местоположение объекта культурного
наследия в квартале застройки (вид с юго-
востока, фото 04.2021 года)

условные обозначения:

- объект культурного наследия

	строительные конструкции и материалы объекта культурного наследия: наружные несущие стены и тамбур входа, выполненные из кирпича	 вид объекта культурного наследия с юго-востока (фото 04.2021 года)
4.	Композиционное и архитектурно-стилистическое решения главного северо-западного, дворовых северо-восточного, юго-восточного и юго-западного фасадов объекта культурного наследия, выполненные в стиле эклектика с преобладанием элементов классицизма, включая: - профилированный венчающий карниз; - гладкий фризовый пояс; - профилированный архитрав; - пилястры стилизованного композитного ордера, расположенные в простенках оконных проемов второго этажа; - угловые пилястры фасадов, оформленные неглубокими вертикальными нишами;	 главный северо-западный фасад объекта культурного наследия (фото 04.2021 года);  фрагмент главного северо-западного фасада объекта культурного наследия в уровне первого этажа (фото 04.2021 года);

ритм, габариты и конфигурацию оконных проемов второго этажа; штукатурные наличники оконных проемов второго этажа; прямые сандрики на небольших декоративных кронштейнах, расположенные над окнами второго этажа; широкий междуэтажный пояс, включающий профилированные тяги второго этажа; ритм, габариты и конфигурацию оконных проемов первого этажа, расположенные в неглубоких прямоугольных нишах; подоконную тягу в уровне первого этажа; местоположение входов в центральной части главного северо- западного и дворового юго-восточного фасадов, включая кирпичный тамбур входа на дворовом юго-восточном фасаде объекта культурного наследия; кордон цоколя	фрагмент главного северо-западного фасада объекта культурного наследия в уровне второго этажа (фото 04.2021 года); фрагмент главного северо-западного фасада объекта культурного наследия в уровне второго этажа (венчающий карниз, прямые сандрики на небольших декоративных кронштейнах, пилястры стилизованного композитного ордера, фото 04.2021 года);
--	--



угловая пилястра главного северо-западного
и дворового юго-западного фасадов,
оформленные неглубокими вертикальными
нишами в уровне второго этажа
(фото 04.2021 года);



дворовый северо-восточный фасад объекта
культурного наследия (фото 04.2021 года);



фрагмент дворового северо-восточного
фасада объекта культурного наследия
в уровне первого этажа (фото 04.2021 года);



фрагмент дворового северо-восточного
фасада объекта культурного наследия
в уровне второго этажа (фото 04.2021 года);



фрагмент дворового северо-восточного фасада объекта культурного наследия в уровне второго этажа (венчающий карниз, сандрики на небольших декоративных кронштейнах, пилястры стилизованного композитного ордера, фото 04.2021 года);



дворовый юго-восточный фасад объекта культурного наследия (фото 04.2021 года);



фрагмент дворового юго-восточного фасада
объекта культурного наследия в уровне
первого этажа (фото 04.2021 года);



фрагмент дворового юго-восточного фасада
объекта культурного наследия в уровне
второго этажа (венчающий карниз, пилястры,
сандрики на небольших декоративных
кронштейнах, фото 04.2021 года);



фрагмент дворового юго-восточного фасада
объекта культурного наследия (тамбур входа,
фото 04.2021 года);



фрагмент дворового юго-западного фасада
объекта культурного наследия в уровне
второго этажа (венчающий карниз, пилястры,
сандрики на небольших декоративных
кронштейнах, фото 04.2021 года)

5. Материал и характер обработки поверхностей главного северо-западного, дворовых северо-восточного, юго-восточного и юго-западного фасадов, тамбура входа, расположенного в центральной части дворового юго-восточного фасада объекта культурного наследия




вид объекта культурного наследия с северо-запада (фото 04.2021 года);




общий вид объекта культурного наследия с запада (фото 04.2021 года);



общий вид объекта культурного наследия с северо-востока (фото 04.2021 года);

		 общий вид объекта культурного наследия с юго-запада (фото 04.2021 года)
6.	Местоположение внутренней междуэтажной лестницы в центральной юго- восточной части объекта культурного наследия	 условные обозначения:  - местоположение внутренней междуэтажной лестницы в центральной юго-восточной части объекта культурного наследия

Председатель комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области



И.В. Грунский