



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2023 № 377

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Мемориальное здание бывшей городской библиотеки, которую посещал А.П.Чехов», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 55

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28, комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Мемориальное здание бывшей городской библиотеки, которую посещал А.П.Чехов», (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 611510396490005) согласно приложению.

2. Принять к сведению, что объект культурного наследия регионального значения (памятник) «Мемориальное здание бывшей городской библиотеки, которую посещал А.П.Чехов» имеет:


2.1 Адрес в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 55.

2.2. Адрес в соответствии с решением малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры в Ростовской области»: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 55.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области – начальника отдела охраны объектов культурного наследия Коробову И.В.

Председатель комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области



И.В. Грунский






Приложение
к постановлению
комитета по охране объектов
культурного наследия
Ростовской области
от 20.04.2023 № 377



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Мемориальное здание бывшей городской библиотеки, которую посещал
А.П.Чехов», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Греческая, 55



Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Мемориальное здание бывшей городской библиотеки, которую посещал А.П.Чехов», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 55 (далее – объект культурного наследия), являются:

№ п/ п	Состав предмета охраны объекта культурного наследия	Особенности объекта культурного наследия, составляющие предмет охраны
1	2	3
1.	Местоположение объекта культурного наследия на пересечении ул. Греческой и пер. Добролюбовского в городе Таганроге Ростовской области	 <p>местоположение объекта культурного наследия</p> <p>условные обозначения: - объект культурного наследия</p>

1	2	3
		 <p>местоположение объекта культурного наследия в застройке квартала</p> <p>условные обозначения:  - объект культурного наследия</p>
2.	<p>Объемно - пространственная композиция объекта культурного наследия литеры А, А1 сложной конфигурации в плане, двухэтажного с подвалом и многоскатной крышей</p>	 <p>ситуационный план домовладения по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 55/8, пер. Добролюбовский. 2008 г. источник: техническое дело МУП «БТИ» г. Таганрог № 1-66-2</p> <p>условные обозначения:  - объект культурного наследия;  - поздние пристройки, не входящие в состав объекта культурного наследия</p>



1	2	3
3.	Первоначальные строительные конструкции и материалы, а именно: наружные несущие стены, выполненные из кирпича	 <p data-bbox="901 772 1568 896">северо-восточный и юго-восточный фасады лит. А, А1 объекта культурного наследия</p>  <p data-bbox="901 1496 1568 1619">дворовые северо-западный и юго-западный фасады лит. А, А1 объекта культурного наследия</p>

1	2	3
4.	<p>Композиционно-стилистическое и архитектурно-художественное решения парадных северо-восточного и юго-восточного фасадов объекта культурного наследия выполненные с использованием архитектурных элементов, характерных для русского классицизма, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> профилированный венчающий карниз, подчеркнутый ритмом крупных сухариков; фриз раскреповки северо-восточного фасада, включающий парные декоративные кронштейны, объединенные прямоугольными филенками; глухую аркатуру верхнего яруса раскреповки северо-восточного фасада, включающая профилированные архивольты с трапециевидными замками и простеночные пилястры; прямые и треугольные сандрики в оформлении боковых окон 2-го этажа северо-восточного фасада; узкие штукатурные наличники окон 2-го этажа; балкон на стальных кронштейнах с ажурным кованым ограждением на закругленной части фасада; декоративные арочные ниши в оформлении двух боковых окон 1-го этажа северо-восточного фасада; междуэтажную штукатурную тягу упрощенного профиля; подоконные тяги проемов 1-го этажа; перемычки окон 1-го этажа, оформленные декоративными 	<div data-bbox="922 237 1552 1066" data-label="Image"> <p>A black and white photograph showing the corner of a three-story classical building. The building features a prominent balcony on the second floor, supported by ornate cast-iron brackets. The facade is decorated with classical architectural elements like pilasters and cornices. The building is surrounded by trees, and shadows are cast on the ground.</p> </div> <p>композиционно-стилистическое и архитектурно-художественное решение парадных северо-восточного и юго-восточного фасадов объекта культурного наследия</p> <div data-bbox="909 1375 1562 1861" data-label="Image"> <p>A black and white photograph showing a side view of the same building's facade. It highlights the decorative elements such as the arched niches above the windows on the first floor, the horizontal moldings between floors, and the classical pilasters. The building is partially obscured by trees in the foreground.</p> </div> <p>композиционно-стилистическое и архитектурно-художественное решение парадного юго-восточного фасада объекта культурного наследия</p>

1	2	3
	<p>вставками трехчастной всеерной формы; «французскую» рустуку стен 1-го этажа; прямоугольные ниши в цокольной части стен</p>	 <p>композиционно-стилистическое и архитектурно-художественное решение парадного северо-восточного фасада объекта культурного наследия</p>  <p>балкон на стальных кронштейнах с ажурным кованым ограждением на закругленной части фасада объекта культурного наследия</p>

1	2	3
		 <p>профилированный венчающий карниз, подчеркнутый ритмом крупных сухариков и архитектурное оформление оконных проемов в уровне второго этажа на парадном юго-восточном фасаде объекта культурного наследия</p>  <p>«французская» рустика и архитектурное оформление оконных проемов в уровне первого этажа на парадном юго-восточном фасаде объекта культурного наследия</p>


1	2	3
		 <p data-bbox="901 792 1576 1003">«французская» рустика и архитектурное оформление оконных проемов в уровне первого этажа на парадном северо-восточном фасаде объекта культурного наследия</p>
5.	<p data-bbox="322 1025 888 1240">Композиционно-стилистическое и архитектурно-художественное решение дворовых северо-западного и юго-западного фасадов включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="322 1249 888 1375">профилированный венчающий карниз с сухариками и карниз простого профиля; <li data-bbox="322 1384 888 1644">глухую аркатуру верхнего яруса юго-западного фасада, включающая профилированные архивольты с трапециевидными замками и простеночные пилястры (литер А); <li data-bbox="322 1653 888 1733">междуэтажную и подоконные тяги упрощенного профиля; <li data-bbox="322 1742 888 1912">прямые сандрики на декоративных кронштейнах в оформлении окон 2-го этажа юго-западного фасада (литер А1); <li data-bbox="322 1921 888 2047">«французскую» рустикку стены 1-го этажа северо-западного фасада; <li data-bbox="322 2056 888 2123">перемычки окон 1-го этажа северо-западного фасада, 	 <p data-bbox="901 1576 1576 1756">композиционно-стилистическое и архитектурно-художественное решение дворового северо-западного фасада объекта культурного наследия</p>

1	2	3
	<p>оформленные декоративными вставками трехчастной веерной формы;</p> <p>прямоугольные ниши в цокольной части стен северо-западного фасада</p>	 <p>профилированный венчающий карниз с сухариками и карниз простого профиля дворового северо-западного фасада объекта культурного наследия</p>  <p>«французская» рустика и архитектурное оформление оконных проемов в уровне первого этажа на дворовом северо-западном фасаде объекта культурного наследия</p>


1	2	3
		 <p data-bbox="901 1064 1576 1227">композиционно-стилистическое и архитектурно-художественное решение дворового юго-западного фасада объекта культурного наследия</p>
	<p data-bbox="268 1249 890 1597">6. Местоположение внутренних междуэтажных лестниц: парадной деревянной лестницы в южной части объекта культурного наследия; вспомогательной лестницы в юго-западной части объекта культурного наследия</p>	 <p data-bbox="901 1803 1576 1921">внутренняя междуэтажная парадная лестница в южной части объекта культурного наследия</p>

1	2	3
		 <p data-bbox="901 795 1581 963">внутренняя междуэтажная вспомогательная лестница в юго-западной части объекта культурного наследия</p>
7.	<p data-bbox="322 985 888 2027">Порталы дверных проемов коридора второго этажа (первоначально рекреационного зала гимназии), оформленные: накладными треугольными фронтонами; боковыми горельефами с фигурами грифонов (крылатых львов, персонажей античной мифологии), расположенными по краям фронтонов; декоративные вставки фронтонов, включающие небольшие гирлянды и лепные композиции цветочно-растительного орнамента; профилированными тягами и рельефным пояском перемычки дверного проема; небольшими декоративными кронштейнами, оформленными лепными гирляндами и завитками крупных волют; узкими филенками, расположенными по краям дверных проемов</p>	 <p data-bbox="901 1769 1581 1892">портал дверного проема коридора второго этажа объекта культурного наследия</p>

1	2	3
		 <p data-bbox="900 792 1576 918">десюдепорт дверного проема в коридоре второго этажа объекта культурного наследия</p>  <p data-bbox="900 1738 1576 1863">портал дверного проема коридора второго этажа объекта культурного наследия</p>

1	2	3
8.	<p>Десюдепорт дверного проема коридора второго этажа, оформленный небольшим карнизом с полуциркульным возвышением посередине; ритмом мелких сухариков в нижней части карниза; лепной композицией с элементами цветочно-растительного орнамента; декоративными кронштейнами, оформленными лепными гирляндами, мелкими каннелюрами и завитками волют</p>	 <p>десюдепорт дверного проема в коридоре второго этажа объекта культурного наследия</p>

Председатель комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области



И.В. Грунский