

*зарегистрировано
№ 2614
19.02.2026*



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

19.02.2026 № 14

О внесении изменений в приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 12.09.2022 № 252 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Здание Самарского отделения Госбанка, 1897-1900 гг., архитектор А.А. Щербачев, 1937 г., архитектор А.И. Матвеев», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 112, литеры А, А1»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954, Законом Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области», Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 12.09.2022 № 252 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Здание Самарского отделения Госбанка, 1897-1900 гг., архитектор А.А. Щербачев, 1937 г., архитектор А.И. Матвеев», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 112, литеры А, А1» следующее изменение:

уточнить предмет охраны объекта культурного наследия согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственной охраны государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области обеспечить внесение соответствующих сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



И.С. Стафесов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу государственной инспекции
по охране объектов культурного наследия
Самарской области
от 18.02.2026 № 14

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения,
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 112, литеры А, А1

Градостроительные характеристики:

местоположение - расположение объекта по красной линии улицы Куйбышева,
композиционная значимость - композиционная роль объекта, формирующего
панораму улицы Куйбышева, габариты и силуэт здания,
секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи объекта - точки
восприятия объекта с улицы Куйбышева.

Архитектурные и конструктивные характеристики:

объёмно-пространственная композиция объекта:

здание трехэтажное, с подвалом, ризалитами, курдонером со стороны улицы
Куйбышева,

конфигурация, габариты в плане и по высоте (включая высотные отметки
крыши) здания.

строительные конструкции здания:

фундаменты,

наружные и внутренние капитальные стены,

крыша – вальмовая, сложной конфигурации,

стеклянный световой фонарь,

местоположение и объёмно-пространственная композиция лестниц,

сводчатые перекрытия цокольного этажа.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов объекта:

первоначальное композиционное построение и декоративное оформление фасадов
здания:

осевое расположение, пропорции, габариты оконных и дверных проёмов;
тянутые профилированные наличники оконных проёмов,

оформление оконных проёмов:

первого этажа - плоские пилястры и архивольты с замковым камнем, подоконные ниши с геометрическим декором,

второго этажа - наличники с замковым камнем, акантовые листья, прямые сандрики; подоконные доски на декоративных кронштейнах,

третьего этажа - профилированные наличники с замковым камнем,

деревянные входные двери парадного входа,

междуэтажный профилированный поясок,

венчающий карниз сложной профилировки,

треугольный фронтон на центральном ризалите,

балкон с металлическим ограждением на кронштейнах с лепным декором,

плоские рустованные пилястры,

материал и характер отделки фасадных поверхностей:

дощатый руст в уровне первого этажа,

гладкая оштукатуренная поверхность в уровне второго и третьего этажей,

оштукатуренная «под шубу» поверхность подоконных простенков,

открытая кирпичная кладка на дворовом фасаде литеры А.

Интерьеры объекта:

операционный зал банка:

колонны и полуколонны с покрытием из оселкового мрамора,

полуциркулярные арочные проемы с профилированными наличниками,

декоративные балюстрады,

потолочный карниз с триглифами и лепными розетками во фризе,

лепной декор потолка.

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации по реставрации объекта культурного наследия и внесен в нормативный правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием законодательства.