



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

08.10.2021

№0122/01-07

О включении объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба томских купцов Колотилых», кон. XIX в., и объектов культурного наследия регионального значения в его составе в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждении границ их территории и предметов охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 и статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 9 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», подпунктом 1) пункта 10 «Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области», утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37, на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 07.09.2021, в целях обеспечения сохранности объектов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия (ансамбль) «Усадьба томских купцов Колотилых», кон. XIX в., и выявленные объекты культурного наследия в его составе в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения в составе объектов культурного наследия согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить границы территории указанных в приложении № 1 к настоящему приказу объектов культурного наследия регионального значения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить особый режим использования земельных участков в границах территории указанных в приложении № 1 к настоящему приказу объектов культурного наследия регионального значения в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Утвердить предметы охраны указанных в приложении № 1 к настоящему приказу объектов культурного наследия регионального значения согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Исключить из списка выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской области, объекты, включенные приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 20.12.2018

№ 222/01-07 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и расположенных на территории г. Томска (Томская область)» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 25.12.2018, № 7001201812250001).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

И.о. председателя комитета

Е.Е.Ярославцева



Ю.С. Матвеева

Приложение № 1

утверждено приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия
Томской области
от 08.10.2021 № 0122/01-07

СПИСОК

выявленных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения

№ п/п	Наименование объекта	Время возникновения или дата создания объекта и (или) дата связанного с ним исторического события	Вид объекта культурного наследия	Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)
1.	«Усадьба томских купцов Колотиловых»	кон. XIX в.	ансамбль	Томская область, г. Томск, Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18; Беленца Алексея улица, 20
2.	«Двухэтажный каменный дом купца К.Н. Колотилова»	1891 г.	памятник в составе ансамбля	Томская область, г. Томск, Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18
3.	«Двухэтажный жилой дом Д.И. Колотиловой»	1893 г.	памятник в составе ансамбля	Томская область, г. Томск, Беленца Алексея улица, 20

Приложение № 2
 утверждено приказом Комитета по
 охране объектов культурного наследия
 Томской области
 от 08.10.2021 № 0122/01-07

**Графическое описание местоположения границ территории
 объекта культурного наследия регионального значения**


«Усадьба томских купцов Колотиловых», кон. XIX в.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Томская область, г. Томск, Советский район, Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18, Беленца Алексея, 20
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1588 ± 1 кв. м
3	Иные характеристики объекта	

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	350016.11	4325098.15	Картометрический метод (определений)	0.01	-
2.	350016.07	4325130.14	Картометрический метод (определений)	0.01	-
3.	350013.70	4325130.19	Картометрический метод (определений)	0.01	-
4.	350012.31	4325159.04	Картометрический метод (определений)	0.01	-
5.	349986.50	4325158.25	Картометрический метод (определений)	0.01	-
6.	349990.24	4325098.28	Картометрический метод (определений)	0.01	-
1.	350016.11	4325098.15	Картометрический метод (определений)	0.01	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

-  - Границы территории объекта культурного наследия
 - Обозначение характерной точки границы

Текстовое описание местоположения границ территории объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	в направлении на восток на расстоянии 31.99 м
2	3	в направлении на юг на расстоянии 2.37 м
3	4	в направлении на восток на расстоянии 28.88 м
4	5	в направлении на юг на расстоянии 25.82 м
5	6	в направлении на запад на расстоянии 60.09 м
6	1	в направлении на север на расстоянии 25.87 м

Приложение № 3
утверждено приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия
Томской области
от 08.10.2021 № 0122/01-07

I. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба томских купцов Колотиловых», кон. XIX в., по адресу: Томская область, г. Томск,
Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18; Беленца Алексея улица, 20

1. Характер поверхности (геохарактеристики, ландшафтные характеристики):

1.1. Культурный слой в границах территории ансамбля.

1.2. Ровный рельеф территории ансамбля.

2. Планировочные характеристики:

2.1. Местоположение ансамбля в юго-западной части квартала, ограниченного улицами Гагарина и Алексея Беленца, в зоне видимости объекта культурного наследия регионального значения (Крылова, 12, 12/1). Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

2.2. Тип планировки – традиционный усадебный с делением усадьбы на два домовладения и расположением основных строений главными фасадами по красной линии улиц, дворовых строений – в глубине двора.

2.3. Планировочные оси: ось с направлением запад-восток расположена по линии застройки улицы Алексея Беленца, фиксирует местоположение основных строений ансамбля. Историческое местоположение въездов на территорию усадьбы – с улицы Гагарина и с улицы Алексея Беленца.

2.4. Исторический вид ограждения усадьбы (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

3. Объемно-пространственные характеристики:

3.1. Характер расположения зданий и сооружений на территории усадьбы, по одной композиционной оси друг за другом. Главенствующее положение углового дома (по местоположению и архитектуре).

3.2. Силуэт ансамбля, сформированный двумя двухэтажными зданиями, имеющими почти равные объемы.

3.3. Объемные и высотные показатели объектов: габаритные размеры углового двухэтажного дома (включая утраченные объемы) – 13,40х23,90 м.; габаритные размеры второго двухэтажного дома (без пристройки) – 19,75х17,45 м. Высота зданий около 8,0 м.

4. Архитектурно-стилистические характеристики:

4.1. Декоративное оформление фасадов основных строений усадьбы (кон. XIX в.) выполнено в эклектичной стилистике с более детальной проработкой уличных фасадов. Фасады из лицевой кирпичной кладки с применением фигурного кирпича, декор каждого дома индивидуальный.

5. Ценные элементы застройки:

5.1. Двухэтажное каменное здание с подвалом, 1891 г., расположенное по адресу: Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18;

5.2. Двухэтажное каменное здание с подвалом, 1893 г., расположенное по адресу: Беленца Алексея улица, 20.

II. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Двухэтажный каменный дом купца К.Н. Колотилова», 1891 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба томских купцов Колотилых» кон. XIX в., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в угловой юго-западной части квартала, главным западным фасадом по красной линии улицы Гагарина, южным фасадом – по красной линии улицы Алексея Беленца. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц. Здание расположено в зоне видимости объектов культурного наследия регионального значения (Крылова, 12, 12/1).

1.2. Здание является частью исторической усадьбы кон. XIX в. и занимает главенствующее положение в структуре домовладения.

1.3. Исторические габариты здания (включая утраченный дворовый ризалит) и его силуэт.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с улицы Гагарина, улицы Алексея Беленца и с внутриквартальной территории.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1891 г. Двухэтажное каменное здание с подвалом. Форма плана Т-образная. Высотные отметки по венчающему карнизу здания.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (вальмовая), габаритные размеры и высотные отметки по коньку. Первоначальная форма крыши дворового ризалита (устанавливается по результатам реставрационных исследований). Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Местоположение водосточных труб. Местоположение и форма слуховых окон.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1891 г., выполненных в эклектичной стилистике:

4.1. Уличные (восточный и южный) фасады фронтальной композиции решены в 5 осей оконных проемов. Боковой северный фасад решен в 5 осей окон (в т.ч. одна ниша). Дворовый восточный фасад решен в 2 оси окон с выступающим в центральной части дворовым объемом.

4.2. Местоположение, размеры и форма оконных проемов с широкими раскрывающимися внутрь помещения откосами: в уровне 1-го этажа – прямоугольные (со стороны помещений лучковые), в уровне 2-го этажа лучковые, более вытянутые по высоте. Форма окон подвала (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4.3. Местоположение, форма и габаритные размеры входов в здание: уличный вход – прямоугольный дверной проем для двухстворчатых дверей, расположенный по крайней левой оси главного западного фасада, дворовый вход – прямоугольный дверной проем, расположенный по четвертой оси северного фасада. Местоположение и форма дверных проемов входов в подвал (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4.4. Декоративное оформление уличных фасадов с применением фигурного кирпича: профильный карниз большого выноса с поясом из «сухарики», карнизными выпусками в местах расположения пилястр и широким фризом, горизонтальные междуэтажные профильные пояса, простое рамочное обрамление оконных проемов 1-го этажа с веерным замковым камнем, массивный цоколь с профильным поясом в уровне низа окон 1-го этажа, парные пилястры на углах здания и ризалита главного фасада с рустованными базами в уровне 1-го этажа, обрамление окон 2-го этажа с пилястрами на боковинах проема и лучковым сандриком над проемом, широкий междуэтажный пояс, оформленный базами пилястр и прямоугольными подоконными нишами, треугольные элементы фасадного декора, расположенные под фризом южного фасада. Элементы декоративного оформления дворовых фасадов: аналогичный венчающий карниз, горизонтальные профильные междуэтажные пояса, прямоугольные ниши под оконными проемами 2-го этажа, простое рамочное обрамление оконных проемов 1-го этажа, парные пилястры на юго-восточном углу дома. Исторический вид дворового объема и вид

козырьков над дверными проемами (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства 1891 г. – лицевая кирпичная кладка без окраски.

6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства 1891 г. – натуральный цвет старой кирпичной кладки.

7. Заполнения дверных и оконных проемов на дату сохранившихся элементов, характер оформления дверных полотен (филенчатые), рисунок расстекловки рам. Наружные двери парадного входа – деревянные двупольные филенчатые с оригинальным декором филенок элементами круглых и эллипсовидных форм. Исторический вид оконных и дверных заполнений устанавливается по результатам реставрационных исследований.

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства 1891 г., включая местоположение, габариты и форму дверных проемов всех помещений здания.

9. Конструктивные элементы здания на дату строительства 1891 г., включая: фундамент из бутового камня, кирпичные стены с коваными металлическими связями, кирпичные клинчатые и лучковые перемычки оконных и дверных проемов.

10. Лестницы на дату сохранившихся элементов, их местоположение, материал, размеры, конструкция, конфигурация маршей и ограждение: парадная лестница – широкая одномаршевая со ступенями из песчаника по металлическим косоурам, расположенная в северо-западной части дома по оси уличного входа.

11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления: профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги в оформлении потолка помещений 2-го этажа.

12. Инженерно-техническое оборудование здания – печи (при установлении их подлинности и соответствия ценному историческому периоду).

III. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Двухэтажный жилой дом Д.И. Колотиловой», 1893 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба томских купцов Колотиловых» кон. XIX в., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Беленца Алексея улица, 20

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в строчке застройки квартала, главным южным фасадом по красной линии улицы Алексея Беленца. Формирует строчку застройки улицы, расположено в зоне видимости объектов культурного наследия регионального значения (Крылова, 12, 12/1).

1.2. Здание является частью исторической усадьбы кон. XIX в., одно из главных зданий в структуре домовладения.

1.3. Габариты здания и его силуэт.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с улицы Гагарина, улицы Алексея Беленца и с внутриквартальной территории.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1893 г. Двухэтажное каменное здание с подвалом. Форма плана Г-образная. Высотные отметки по венчающему карнизу здания.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (вальмовая), габаритные размеры и высотные отметки по коньку. Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Водосточные трубы с восьмигранной венчающей частью, оформленной просечным декором, их местоположение, материал, форма и декор. Местоположение и форма слуховых окон.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1893 г., выполненных в эклектичной стилистике (без поздних пристроек):

4.1. Главный южный фасад фронтальной композиции решен в семь осей оконных проемов, крайние оси фасада акцентированы слабо выступающими ризалитами (в одну ось проемов). Боковой восточный фасад решен в четыре оси проемов с расположением в уровне 2-го этажа балконной двери (по 2-й оси проемов). Боковой западный фасад решен: по торцевой части в три оси оконных проемов, фасад заглубленной дворовой части – в одну ось дверных проемов. Дворовый северный фасад решен: по выступающей торцевой части в три оси оконных проемов (в т.ч. один дверной), по заглубленной дворовой части – в три оси оконных проемов.

4.2. Местоположение, размеры и форма оконных проемов с широкими раскрывающимися внутрь помещения откосами: лучковые (в уровне 2-го этажа более вытянутые по высоте). Форма окон подвала (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4.3. Местоположение, форма и габаритные размеры входов в здание: дворовый вход с клинчатой перемычкой 1-го этажа и дверной проем входа на 2-й этаж, расположенные на западном внутри дворовом фасаде. Местоположение и форма дверных проемов уличного входа и входов в подвал (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4.4. Декоративное оформление фасадов с применением фигурного кирпича и более детальной проработкой главного фасада. Элементы декора главного фасада: боковые ризалиты, профильный карниз большого выноса с дощатой подшивкой, оформленный поясом из «сухариков» и аркатурным поясом на фризе, горизонтальные междуэтажные профильные пояса (в т.ч. в уровне цоколя). Обработка рустом фасадной плоскости в уровне первого и второго этажей (два вида руста) с веерной рустовкой оконных перемычек, прямоугольные ниши с призматическими вставками под оконными проемами большого выноса с дощатой подшивкой и поясом из «сухариков», горизонтальные профильные междуэтажные пояса, фигурное рамочное обрамление оконных проемов 2-го этажа, обрамление оконных проемов 1-го этажа, выполненное из выпусков кирпичей, выложенных тычком. Угловые лопатки простые с поясками из фигурного кирпича, лопатки боковых фасадов, расположенные на торцах ризалитов главного фасада, рустованные с декором, аналогичным главному фасаду. Исторический вид балкона восточного фасада и тамбуры входов дворовых фасадов с крыльцами, устанавливается по результатам реставрационных исследований.

4.5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства 1893 г. – лицевая кирпичная кладка без окраски.

4.6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства 1893 г. – натуральный цвет старой кирпичной кладки без окраски. Цвет крыши и водосточных труб – сурик. Цветовое решение оконных и дверных заполнений устанавливается по результатам реставрационных исследований.

5. Заполнения дверных и оконных проемов на дату сохранившихся элементов, характер оформления дверных полотен (филенчатые), рисунок расстекловки рам. Исторический вид оконных и дверных заполнений устанавливается по результатам реставрационных исследований.

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства 1893 г., включая местоположение, габариты и форму дверных проемов всех помещений здания.

7. Конструктивные элементы здания на дату строительства 1893 г., включая: фундамент из бутового камня, кирпичные стены с коваными металлическими связями, перекрытия из кирпичных сводов по металлическим балкам, кирпичные лучковые и клинчатые перемычки проемов.

8. Лестницы на дату сохранившихся элементов: местоположение, конфигурация и материал исторических лестниц устанавливается по результатам реставрационных исследований.

9. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления: профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги в оформлении плоских и сводчатых потолков.

Приложение к предметам охраны объектов культурного наследия регионального значения, по адресам: Томская область, г. Томск, Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18; Беленца Алексея улица, 20

Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного наследия «Усадьба томских купцов Колотилых», кон. XIX в., по адресу: Томская область, г. Томск, Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18; Беленца Алексея улица, 20



Видовая точка № 1.

Общий вид здания с пересечения улиц Гагарина и А. Беленца (Олейник А.Ю., 29.03.2021 г.)



Видовая точка № 2.

Гагарина ул., 14 угол Беленца А. ул., 18 Главный фасад здания, вид с северо-западной стороны (Яблонская М.А., 07.07.2021 г.)



Видовая точка № 3.
Гагарина ул., 14 угол Беленца А. ул., 18 Южный фасад здания, вид с ул. А. Беленца
(Яблонская М.А., 12.09.2018)



Видовая точка № 4.
Беленца А. ул., 20 Общий вид здания с юго-восточной стороны
(Яблонская М.А., 29.06.2021 г.)

Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного наследия
«Двухэтажный каменный дом купца К.Н. Колотилова», 1891 г., по адресу: Томская область,
г. Томск, Гагарина улица, 14 угол Беленца Алексея улица, 18

Автор снимков: начальник отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры) ОГАУК "Центр по охране памятников" Яблонская М.А., 07.07.2021 г.



ул. Гагарина, 14. Общий вид дома по состоянию на 1970-е гг.
 (автор снимка: П.Н. Коханенко, дата съемки: 1968-1974 гг.)



Видовая точка № 1.
 Общий вид здания с пересечения улиц Гагарина и А.Беленца
 (Олейник А.Ю., 29.03.2021 г.)



Видовая точка № 2.
Главный западный фасад здания (07.07.2021 г.)



Видовая точка № 3.
Южный фасад здания, вид с ул. А. Беленца (Яблонская М.А., 12.09.2018)



Видовая точка № 4.
Северный фасад здания (29.06.2021 г.)



Видовая точка № 5.
Восточный фасад здания, место примыкания разрушенной пристройки
(Яблонская М.А., 12.09.2018)



Видовая точка № 6.
Деревянная филенчатая дверь главного фасада
(29.06.2021 г.)



Видовая точка № 7.
Фрагмент декора главного фасада
(07.07.2021 г.)



Видовая точка № 8.
Фрагмент декора фасада
(07.07.2021 г.)



Видовая точка № 9.
Фрагмент карниза южного фасада
(29.06.2021 г.)



Видовая точка № 10.
Фрагмент декора главного западного фасада (1этаж)
(Яблонская М.А., 07.07.2021 г.)



Видовая точка № 11.
Фрагмент декора южного фасада (29.06.2021 г.)



Видовая точка № 12.
Профильные штукатурные тяги в отделке
потолков помещений 2-го этажа

Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного наследия
«Двухэтажный жилой дом Д.И. Колотиловой», 1893 г., по адресу: Томская область, г. Томск,
Беленца Алексея улица, 20



Видовая точка № 1.
Южный фасад здания (Олейник А.Ю., 29.03.2021)



Видовая точка № 2.
Западный фасад здания (Яблонская М.А., 12.09.2018 г.)



Видовая точка № 3.
Общий вид здания с юго-восточной стороны (Яблонская М.А., 29.06.2021 г.)



Видовая точка № 4.
Восточный фасад (Яблонская М.А., 12.09.2018 г.)



Видовая точка № 5.

Общий вид здания с северо-восточной стороны. (Яблонская М.А., 29.06.2021 г.)



Видовая точка № 6.

Внутри дворовый фасад
(Яблонская М.А., 12.09.2018 г.)




Видовая точка № 7.

Дверной проем дворового входа
(Яблонская М.А., 29.06.2021)



Видовая точка № 8.
Фрагмент главного фасада, декоративное оформление карниза и фриз
(Яблонская М.А., 12.09.2018)



Видовая точка № 9.
Фрагмент фасада, водосточные трубы
(Яблонская М.А., 12.09.2018)



Видовая точка № 10.
Фрагмент главного фасада. Ризалит
(Яблонская М.А., 12.09.2018)



Видовая точка № 11.
Водосточная труба (Яблонская М.А., 29.06.2021)



Видовая точка № 12.
Водосточная труба (Олейник А.Ю., 29.03.2021)



Видовая точка № 13.
Фрагмент восточного фасада
(Яблонская М.А., 12.09.2018)



Видовая точка № 14.
Балконная дверь восточного фасада
(Яблонская М.А., 29.06.2021)



Видовая точка № 15.
Декор угловой лопатки дворового фасада
(Яблонская М.А., 29.06.2021)



Видовая точка № 16.
Фрагмент декора южного фасада
(Яблонская М.А., 07.07.2021)



Видовая точка № 17.
Фрагмент помещения 1-го этажа. Кирпичные своды перекрытия
(Олейник А.Ю., 29.03.2021)



Видовая точка № 18.
Фрагменты штукатурного декора сводчатого перекрытия
(Олейник А.Ю., 29.03.2021)



Видовая точка № 19.
Фрагменты штукатурного декора сводчатого перекрытия
(Олейник А.Ю., 29.03.2021)



Видовая точка № 20.
Помещение 1-го этажа, потолочная розетка на сводчатом перекрытии
(Яблонская М.А., 12.09.2018)



Видовая точка № 21.
Помещение северной части здания с дворовым входом и фрагментом перекрытия из кирпичных сводов
(Яблонская М.А., 12.09.2018)