



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.12.2021

№ 0159/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», нач. XX в.
(г. Томск, ул. Шишкова, 16)

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», нач. XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Шишкова улица, 16, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель Комитета



Е.В.Перетягина

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», нач. XX в., по адресу: Томская область, г. Томск,
Шишкова улица, 16

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Расположение здания в среде двухэтажной деревянной застройки XIX в. исторической части города, в строчке застройки квартала, главным северным фасадом по красной линии улицы Шишкова. Формирует строчку застройки улицы, находится в зоне градостроительного расположения объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

1.2. Здание входит в состав исторической усадьбы втор. пол. XIX – нач. XX вв., второстепенное здание в структуре домовладения (жилой флигель).

1.3. Габаритные размеры здания на дату строительства втор. пол. XIX в. и его силуэт.

1.4. Беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической застройке. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с улицы Шишкова, улицы Загорной и с дворовой территории усадьбы.

1.5. Исторический вид ограждения территории усадьбы с воротами (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства втор. пол. XIX в. Основной объем двухэтажный деревянный на кирпичном цоколе с П-образной формой плана. Высотные отметки по венчающему карнизу основного объема здания. Местоположение и габаритные размеры исторических пристроек (устанавливаются по результатам реставрационных исследований).

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над основным объемом – вальмовая), габаритные размеры и высотные отметки по коньку. Характер кровельного покрытия – листовый металл с фальцовкой и окраской. Слуховое окно – лучковое, расположенное по центральной оси дворового южного фасада. Кирпичные дымовые трубы. Местоположение и исторический вид водосточных труб (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства втор. пол. XIX в., выполненные в классицистической стилистике:

4.1. Главный северный фасад основного объема симметричной композиции в 7 осей оконных проемов. Боковой западный фасад фронтальной композиции в 6 осей окон по второму этажу и 8 осей проемов по первому этажу. Боковой восточный фасад в 4 оси проемов. Дворовой южный фасад трехчастной композиции: центральная часть фасада решена в 3 оси проемов, боковые части фасада акцентированы выступающими объемами в 2 оси оконных проемов. Исторический вид южного и восточного фасадов, вид пристроек (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4.2. Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов: два дверных проема прямоугольной формы расположенные на внутри дворовых фасадах боковых крыльев. Местоположение исторических входов (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: лучковые (в уровне второго этажа более вытянутые).

4.4. Декоративное оформление фасадов, выполненное с применением элементов резного декора (включая материал, габаритные размеры, рисунок и технику исполнения резьбы). Венчающий карниз основного объема профильный большого выноса с широким двухъярусным фризом из вертикальных досок обшивки, обработанных пропильной резьбой геометрического орнамента, места расположения лопаток акцентированы дополнительными выступами карниза. Обшивка стен сруба дощатая с рустованной поверхностью (прямоугольный руст). Узкий профильный междуэтажный пояс. Лопатки в виде стилизованных пилястр на углах дома и в местах расположения врубок бревен, декорированные: профильными карнизами, разными по габаритам филенками с накладным декором призматической формы, контурной накладкой и канелюрами (в уровне 2-го этажа), накладным декором из пропильной резьбы растительного и геометрического орнамента (на фризе). Наличники окон прямоугольной формы с фигурным навершием и фигурными свесами боковин. Лобовая доска прямоугольная декорирована профильным карнизом и накладной резьбой тонкого рисунка геометрического орнамента, навершие – криволинейной формы с плоской контурной накладкой и точеными вазончиками по краям. Подоконная доска с накладной резьбой тонкого рисунка геометрического орнамента и фигурными элементами по краю свеса, свесы боковин резные в виде стилизованных кистей, декорированных деталями призматической формы. Выступающий цоколь покрыт металлическим фартуком.

5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания втор. пол. XIX в.: дощатая обшивка стен с рустованной поверхностью и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью, лицевая кирпичная кладка цоколя.

6. Колористическое решение фасадов на дату строительства здания втор. пол. XIX в. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

7. Заполнения оконных и дверных проемов на дату сохранившихся элементов. Деревянные оконные заполнения, их габаритные размеры, форма (лучковые), материал (дерево), деревянные коробки с профильным подоконником и профильным обрамлением проемов, рисунок расстекловки оконных рам. Дверные коробки деревянные с профильным обрамлением проема. Исторический вид наружных и внутренних дверей (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства втор. пол. XIX в., включая местоположение и габаритные размеры дверных проемов всех помещений здания.

9. Конструктивные элементы здания на дату строительства втор. пол. XIX в. Фундаменты бутовые, стены цокольной части здания кирпичные,

стены основного объема из бревен, рубленных «в обло» с дощатой обшивкой, перекрытия плоские по деревянным балкам. Покрытие пола из широких деревянных плах.

10. Лестницы на дату сохранившихся элементов, их местоположение, материал, конфигурация маршей, форма ступеней и ограждение. Лестница деревянная двухмаршевая на тетевах с врезными ступенями, расположенная в восточном дворовом крыле. Ограждение лестницы деревянное из точеных балясин с профильным поручнем на столбах квадратного сечения. Местоположение исторических лестниц, местоположение и исторический вид крылец основных входов (устанавливается по результатам реставрационных исследований).


11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления.

12. Инженерно-техническое оборудование здания на дату сохранившихся элементов. Система вентиляции конструкций (продухи на фасадах). Печи (при условии их соответствия ценному историческому периоду).

Приложение
к Предмету охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Дом
жилой», нач. XX в., по адресу: Томская
область, г. Томск, Шишкова улица, 16

Фотографические изображения объекта культурного наследия

Автор снимков: начальник отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры) ОГАУК
«Центр по охране памятников» Яблонская М.А., дата съемки: 08.11.2021 г.



Видовая точка № 1.
Общий вид дома в строчке застройки улицы Шишкова



Видовая точка № 2.
Общий вид дома с северо-западной стороны



Видовая точка № 3.
Боковой восточный фасад дома



Видовая точка № 4.
Общий вид дома с юго-западной стороны (с территории двора)




Видовая точка № 5.
Дворовый фасад западного крыла



Видовая точка № 6.
Дворовый фасад восточного крыла



Видовая точка № 7.
Дворовый южный фасад дома (автор снимка: Лырова Е.В., 07.05.2019 г.)



Видовая точка № 8.
Центральная часть южного фасада




Видовая точка № 9.
Лучковое слуховое окно южного фасада



Видовая точка № 10.
Фрагмент дворового фасада: наличник окна 2-го этажа с накладной резьбой тонкого рисунка, венчающий карниз с фризом, рустованная обшивка (Лырова Е.В., 2019 г.)



Видовая точка № 11.
Венчающий карниз с двухъярусным резным фризом, рустованная обшивка, фрагмент декора пилястры (Лырова Е.В., 2019 г.)



Видовая точка № 12.

Венчающий карниз с двухъярусным резным фризом, фрагмент декоративного оформления угловой пилястры (автор снимка: Верховая К.Е., 13.10.2021 г.)



Видовая точка № 13.

Окно 2-го этажа восточного фасада с наличником (Верховая К.Е., 13.10.2021 г.)



Видовая точка № 14.

Оконный блок 2-го этажа восточного дворового крыла (помещение лестницы)




Видовая точка № 15.
Наличник окна 1-го этажа с накладной резьбой
тонкого рисунка



Видовая точка № 16.
Фрагмент рустованной обшивки фасада



Видовая точка № 17.
Фрагмент главного фасада, рустованная обшивка, профильный междуэтажный пояс
(Лырова Е.В., 2019 г.)



Видовая точка № 18.
Фрагмент помещения двухмаршевой лестницы
в пристройке западного крыла,
рустованная обшивка фасада



Видовая точка № 19.
Фрагмент помещения лестницы восточного
дворового крыла



Видовая точка № 20.
Деревянная лестница восточного дворового
крыла с ограждением из балясин



Видовая точка № 21.
Ограждение лестницы из фигурных балясин,
профильный поручень