



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

22.05.2026

№ 101-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание поликлиники и детской консультации»**

В соответствии с пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание поликлиники и детской консультации», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 35, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 27.02.2013 № 10-63 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание поликлиники и детской консультации» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления – юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.




5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Здание поликлиники и детской консультации», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 35, литера А

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение	<p>трехэтажное здание, П-образное в плане, со скругленным углом с входной лоджией на столбах по лицевом фасаду, с раскреповками, скошенным углом со стороны двора (*третий этаж надстроен в 1960-х гг.); плоская крыша (габариты и высотные отметки крыши);</p>	
2	Конструктивная система здания	<p>фундаменты; историческое местоположение перекрытий; наружные и внутренние капитальные стены;</p> <p>парадная лестница - распашная на косоурах со скругленными боковыми и прямыми центральными маршами с металлическим ограждение в виде вертикальных стоек с деревянным заполнением и горизонтальных прутьев (местоположение, габариты, материал ступеней (бетон с наливным покрытием с мраморной крошкой);</p> <p>три служебные лестницы двухмаршевые на косоурах с металлическим ограждением в виде вертикальных стоек с деревянным заполнением и горизонтальных прутьев (местоположение, габариты, материал ступеней (бетон); несущие пилоны в вестибюле и помещении парадной лестницы прямоугольные в сечении.</p>	  

3	Объемно-планировочное решение	в габаритах исторических наружных капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение:	<p>материал и характер отделки фасадной поверхности – сочетание гладкой штукатурки и вставок фактурной штукатурки в межоконных простенках лицевого фасада;</p> <p>оконные и дверные проемы габариты, конфигурация (прямоугольные, большое скругленное окно на всю площадь раскреповки на уровне 2-3-го этажей, окно на высоту 2-3-го этажей в скошенной части дворового фасада), местоположение;</p> <p>исторические оконные заполнения * - рисунок, материал (металл, дерево?), профили и цвет (* частично утрачены. сохранилось металлическое двойное заполнение большого скругленного окна);</p> <p>входная лоджия с двумя пилонами (прямоугольными в сечении сужающиеся к низу) в угловой скругленной части;</p> <p>крыльцо полуциркульное в плане на один сход, ведущее к парадному входу, материал ступеней - бетон;</p> <p>профилированная тяга по дворовому фасаду между 2 и 3 этажами;</p> <p>желоб в верхней части фасадов с вентиляционными окошками;</p> <p>профилированный венчающий карниз по дворовым фасадам.</p>	